



Déclaration des performances

Conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011
n°GYPSO-0023

PITON DE REHABILITATION FEMELLE

1. Code d'identification unique du type de produit:	Elément de suspension : type piton réhabilitation
2. Usage(s) prévu(s):	Plafond suspendu : éléments d'ossature
3. Fabricant:	CHAUSSON MATERIAUX Centre commercial Hexagone 60 rue de Fenouillet 31140 SAINT ALBAN
4. Mandataire:	Non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 4
6 a). Norme harmonisée: Organisme(s) notifié(s):	EN 13964 : 2014
6 b). Document d'évaluation européen: Evaluation technique européenne: Organisme d'évaluation technique: Organisme(s) notifié(s):	Non applicable
7. Performance(s) déclarée(s):	
Caractéristiques Essentielles	Performances Déclarées
Réaction au feu	A1
Tenue sous charge	Conforme
Durabilité	Classe B
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:	Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Pierre-Georges CHAUSSON

à: Saint-Alban
Le: 28/03/2018